

Getinge Assured

Emulating Indicator 7

Getinge Assured Emulating Indicator 7 je koncipován pro kontrolu sterilizačních cyklů v parních sterilizátorech při parametrech

121°C/20 minut a 134°C/7 min

Podává vizuální výsledek o dodržení všech parametrů: čas, teplota a pára podle normy EN ISO 11140 - 1



Výkonnostní charakteristika

Indikátorová skvrna na Getinge Assured Emulating indikátoru se při expozici ve správných podmínkách zbarví z fialové na zelenou

Určené hodnoty

134°C	121°C
7,5 minut	18,5 min

Podle nastavení rezistometru. Koncové hodnoty se mohou od parního sterilizátoru lišit.

Fyzikální parametry

- * **Laminace:** na horní i spodní straně
- * **Rozměry:** 101 mm x 19 mm
- * **Balení:** 250 indikátorů v uzavíratelném sáčku, který výrobek chrání před vlhkostí

Vnější prostředí

Skladování: skladujte v originálním obalu při pokojové teplotě 10 - 38°C a relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %. Chraňte před světlem a nevystavujte vysokým teplotám.

Doba použitelnosti

24 měsíců. Doba expirace je vyznačena na obalu.

Klasifikace dle standardů

EN ISO 11140-1, typ 6

Objednací údaje

Getinge Assured
Emulátor 7

Objednací číslo
504050900