

# Getinge Assured

## Helix Test 7

Getinge Assured Helix test 7 ověřuje kvalitu od-vzdušnění a následné penetrace páry, úroveň expozice a dosažení dostatečné úrovně vakua nutné pro správnou sterilizaci dutých nástrojů.

Helix test 7 je vhodný ke každodennímu použití pro monitoring parní sterilizace. Je koncipován jako nezávislé testovací kontrolní tělísko.



### Charakteristika výrobku

Getinge Assured helix test 7 je sadou opakovaně použitelného tělíska a jednorázových testovacích proužků s chemickým indikátorem. Pokud je během sterilizačního cyklu dosaženo správných parametrů, barva testovací skvrny se změní z růžové na černou. Proužky jsou samolepicí a mohou být uchovávány.

### Fyzikální vlastnosti

Výrobek je na horní straně laminovaný

Velikost proužku: 77 x 6 mm

Balení: 1 helix tělísko a 250 indikátorů

### Skladování

Skladujte při pokojové teplotě 10 - 38 st.C a při relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 % Chraňte výrobek před vlhkem. Nevystavujte indikátorové proužky zdrojům světla.

### Trvanlivost

24 měsíců, datum expirace je uvedeno na obalu výrobku

### Zařazení tělíska dle norem

EN 867-5

### Objednací kód

Helix test 7

504053000